

附件 2

托幼机构采光和照明抽检情况表

托幼机构名称	江门市新会区瑞兴幼儿园.	
地址	江门市新会区会城人民路表东里 2 号.	
负责人	陈佩裘	
抽检项目	抽检结果 (大班).	结果判定 (合格或不合格)
直接天然采光	/	/
采光系数	2.3 (%)	合格
窗地面积比	1: 3.9	合格.
照度标准值	54 (lx).	不合格.

现场检查人员: 林嘉华 李美莹 魏志华

陪检人员: 岑卓云

填表人: 林嘉华

抽检日期: 2019 年 9 月 4 日.

附件 2

托幼机构采光和照明抽检情况表

托幼机构名称	江门市新会区会城城南幼儿园	
地址	江门市新会区会城城南大道村委会侧	
负责人	薛卿云	
抽检项目	抽检结果 (大班)	结果判定(合格或不合格)
直接天然采光	/	/
采光系数	2.3(%)	合格
窗地面积比	1:4.6	合格
照度标准值	60(lx)	不合格

现场检查人员: 林嘉华 陈美兰 WAKING

陪检人员: 陈美丽

填表人: 林嘉华

抽检日期: 2019年9月4日

附件 2

托幼机构采光和照明抽检情况表

托幼机构名称	江门市新会区会城天马三村幼儿园.	
地址	江门市新会区会城天马河溪路15号.	
负责人	梁丽霞.	
抽检项目	抽检结果 (中班)	结果判定(合格或不合格)
直接天然采光	/	/
采光系数	2.1 (%)	合格.
窗地面积比	1:2	合格.
照度标准值	100 (lx)	不合格)

现场检查人员: 林嘉华 李美莹 王淑芳

陪检人员: 殷红梅

填表人: 林嘉华.

抽检日期: 2019年9月4日.

附件 2

托幼机构采光和照明抽检情况表

托幼机构名称	江门市新会区村镇幼儿园.	
地址	江门市新会区会城龙昌路南 16 座 103	
负责人	张苑浓	
抽检项目	抽检结果 (中班).	结果判定 (合格或不合格)
直接天然采光	/	/
采光系数	1.5 (%).	不合格
窗地面积比	1: 4.9	合格
照度标准值	82 (lx)	不合格

现场检查人员: 林辉 关美莹 WEI JIAO

陪检人员: 赵结贞

填表人: 林辉

抽检日期: 2019 年 9 月 4 日.

附件 2

托幼机构采光和照明抽检情况表

托幼机构名称	江门市新会区会城泗涌幼儿园	
地址	江门市新会区会城潮溪里107号	
负责人	苏洁莲	
抽检项目	抽检结果 (大1班)	结果判定(合格或不合格)
直接天然采光	/	/
采光系数	3.2(%)	合格
窗地面积比	1:2.3	合格
照度标准值	82(lx)	不合格

现场检查人员: 林嘉华 余美霞 冯文强

陪检人员: 冯文强

填表人: 林嘉华

抽检日期: 2019年9月4日

附件 2

托幼机构采光和照明抽检情况表

托幼机构名称	江门市新会区经纬幼儿园	
地址	江门市新会区会城骑虎东18号	
负责人	林美娇	
抽检项目	抽检结果 (大1班)	结果判定 (合格或不合格)
直接天然采光	/	/
采光系数	2.0 (%)	合格
窗地面积比	1:3.1	合格
照度标准值	78 (lx)	不合格

现场检查人员: 叶锦华 余美莹 李群友

陪检人员: 林美娇

填表人: 叶锦华

抽检日期: 2019年9月3日

附件 2

托幼机构采光和照明抽检情况表

托幼机构名称	江门市新会粮食局幼儿园	
地址	江门市新会区会城中心路二横巷 29 号	
负责人	赵锦媛	
抽检项目	抽检结果 (大 2 班)	结果判定 (合格或不合格)
直接天然采光	/	/
采光系数	0.4 (%)	不合格
窗地面积比	1: 3.8	合格
照度标准值	82 (lx)	不合格

现场检查人员: 林嘉华 李美堂 李翠霞

陪检人员: 李翠霞

填表人: 林嘉华

抽检日期: 2019 年 9 月 3 日