

附件 3

校外培训机构教室采光和照明抽检情况表

机构名称	江门市新会区育信学习中心	
地址	江门市新会区会城育信路26号103	
负责人	钟育信	
抽检项目	抽检结果 (一年级)	结果判定 (合格或不合格)
采光系数	0.3 (%)	不合格
窗地面积比	1:7.7	不合格
采光方向	后侧	不合格
防眩光措施	/	/
室内表面反射比	0.71	合格
装设人工照明	/	/
课桌面照度	220 (lx)	不合格
黑板照度	181 (lx)	不合格
照明功率密度	/	/

现场检查人员: 林嘉华 余美莹 王婉婷

陪检人员: 钟育信

填表人: 林嘉华

抽检日期: 2019年9月4日

附件 3

校外培训机构教室采光和照明抽检情况表

机构名称	百分教育培训中心	
地址	江门市新会区会城冈州大道中3号105、107.	
负责人	阮琳	
抽检项目	抽检结果 (北京大学室)	结果判定(合格或不合格)
采光系数	1.2 (%)	不合格
窗地面积比	1:1.2	合格
采光方向	后侧	不合格
防眩光措施	/	/
室内表面反射比	0.86	不合格
装设人工照明	/	/
课桌面照度	171 (lx)	不合格
黑板照度	140 (lx)	不合格
照明功率密度	/	/

现场检查人员: 林嘉华 余美莹 Wufan

陪检人员: 甄月玲.

填表人: 林嘉华

抽检日期: 2019年9月4日.

附件 3

校外培训机构教室采光和照明抽检情况表

机构名称	小博士学生辅导中心.	
地址	江门市新会区会城侨乐路13号105	
负责人	赵永盛	
抽检项目	抽检结果 (一楼辅导室)	结果判定 (合格或不合格)
采光系数	0.2 (%)	不合格
窗地面积比	1:5.8	不合格
采光方向	前侧	不合格
防眩光措施	/	/
室内表面反射比	0.60	不合格
装设人工照明	/	/
课桌面照度	122 (lx)	不合格
黑板照度	≥38 (lx).	不合格
照明功率密度	/	/

现场检查人员: 林科 余美莹 王仕华

陪检人员:

赵永盛

填表人: 林科

抽检日期: 2019年9月4日.

附件 3

校外培训机构教室采光和照明抽检情况表

机构名称	江门市新会区天天向上教育培训中心	
地址	江门市新会区会城育才路26号103	
负责人	阮琳	
抽检项目	抽检结果 (上海交通大学室)	结果判定 (合格或不合格)
采光系数	0.4 (%)	不合格
窗地面积比	1:16.7	不合格
采光方向	后侧	不合格
防眩光措施	/	/
室内表面反射比	0.89	不合格
装设人工照明	/	/
课桌面照度	262 (lx)	不合格
黑板照度	157 (lx)	不合格
照明功率密度	/	/

现场检查人员: 林华 余建堂 王成

陪检人员: 李同荣

填表人: 林华

抽检日期: 2019年9月4日

附件 3

校外培训机构教室采光和照明抽检情况表

机构名称	江门市新会明格英语	
地址	江门市新会区会城侨兴北路17号103	
负责人	冯艳芳	
抽检项目	抽检结果 (中国室)	结果判定(合格或不合格)
采光系数	0.5(%)	不合格
窗地面积比	1:2	合格
采光方向	左侧	合格
防眩光措施	/	/
室内表面反射比	0.08	不合格
装设人工照明	/	/
课桌面照度	244(lx)	不合格
黑板照度	157(lx)	不合格
照明功率密度	/	/

现场检查人员: 林华 彭延新

陪检人员: 彭延新

填表人: 林华

抽检日期: 2019年9月4日