



建设项目竣工环境保护 验收监测报告表

三丰检字（2017）第 1229005 号



项目名称： 年淡化河砂 10 万吨和机制石粉砂 50 万吨改建项目


委托单位： 江门市新会区益捷建材有限公司

广州三丰检测技术有限公司

二〇一八年一月十一日




表七、噪声及工况监测结果

噪声监测点位布设监测结果	▲——噪声监测点位 			
	噪声监测结果			
	采样人员：潘伟康、李余庆、陈湘贤、彭梓轩		样品类别：厂界噪声	
			检测日期：2017 年 12 月 29 日	
	点位编号	测点名称	主要声源	测定时间
				噪声排放值 Leq dB (A)
	1#	厂东侧界外 1 米处 1#	工业噪声	11:01
	2#	厂东侧界外 1 米处 2#	工业噪声	11:05
	3#	厂南侧界外 1 米处 3#	工业噪声	11:08
	4#	厂南侧界外 1 米处 4#	工业噪声	11:11
	5#	厂西侧界外 1 米处 5#	工业噪声	11:12
	6#	厂西侧界外 1 米处 6#	工业噪声	11:16
	7#	厂北侧界外 1 米处 7#	工业噪声	11:18
	8#	厂北侧界外 1 米处 8#	工业噪声	11:21
	标准限值 dB (A)			≤60
	达标情况			达标
	厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求			

噪声监
测点位
布设监
测结果

▲——噪声监测点位




噪声监测结果

采样人员：潘伟康、李余庆、陈湘贤、彭梓轩		样品类别：厂界噪声		检测日期：2017 年 12 月 29 日
点位编号	测点名称	主要声源	测定时间	噪声排放值 Leq dB (A))
1#	厂东侧界外 1 米处 1#	工业噪声	16:30	58.5
2#	厂东侧界外 1 米处 2#	工业噪声	16:33	58.7
3#	厂南侧界外 1 米处 3#	工业噪声	16:34	59.3
4#	厂南侧界外 1 米处 4#	工业噪声	16:38	58.1
5#	厂西侧界外 1 米处 5#	工业噪声	16:39	57.7
6#	厂西侧界外 1 米处 6#	工业噪声	16:41	57.6
7#	厂北侧界外 1 米处 7#	工业噪声	16:42	57.8
8#	厂北侧界外 1 米处 8#	工业噪声	16:46	59.2
标准限值 dB (A)				≤60
达标情况				达标
厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求				

噪声监
测点位
布设监
测结果


▲——噪声监测点位



噪声监测结果

采样人员：潘伟康、李余庆、陈湘贤、彭梓轩		样品类别：厂界噪声		检测日期：2017年12月30日
点位编号	测点名称	主要声源	测定时间	噪声排放值 Leq dB (A)
1#	厂东侧界外1米处1#	工业噪声	11:00	58.7
2#	厂东侧界外1米处2#	工业噪声	11:03	59.2
3#	厂南侧界外1米处3#	工业噪声	11:07	58.9
4#	厂南侧界外1米处4#	工业噪声	11:09	58.0
5#	厂西侧界外1米处5#	工业噪声	11:10	57.6
6#	厂西侧界外1米处6#	工业噪声	11:13	57.7
7#	厂北侧界外1米处7#	工业噪声	11:14	58.2
8#	厂北侧界外1米处8#	工业噪声	11:18	59.0
标准限值 dB (A)				≤60
达标情况				达标
厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348-2008) 2类标准要求				

▲——噪声监测点位



噪声监测结果

采样人员：潘伟康、李余庆、陈湘贤、彭梓轩		样品类别：厂界噪声		检测日期：2017 年 12 月 30 日
点位编号	测点名称	主要声源	测定时间	噪声排放值 Leq dB (A))
1#	厂东侧界外 1 米处 1#	工业噪声	16:30	59.0
2#	厂东侧界外 1 米处 2#	工业噪声	16:32	59.2
3#	厂南侧界外 1 米处 3#	工业噪声	16:33	58.6
4#	厂南侧界外 1 米处 4#	工业噪声	16:35	58.4
5#	厂西侧界外 1 米处 5#	工业噪声	16:36	58.0
6#	厂西侧界外 1 米处 6#	工业噪声	16:39	58.3
7#	厂北侧界外 1 米处 7#	工业噪声	16:40	58.5
8#	厂北侧界外 1 米处 8#	工业噪声	16:43	59.3
标准限值 dB (A)				≤60
达标情况				达标
厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348-2008) 2 类标准要求				

噪声监
测点位
布设监
测结果